

Concept スモーク・マシンのクリーニングについて

始めに、お客様からの故障原因として最もよく起こり得る症状として

- ① 煙が出ない
- ② 煙が薄い

などであり、これらはヒートエクスチェンジャーの劣化が原因として多く確認されています。残念ながらこの劣化は防ぐことが出来ません。

そこで少しでも劣化を抑え、製品を末永くご使用いただく為に、クリーニングは欠かせません。

まず、ヒートエクスチェンジャーは下図のような構造になっており、煙はヒートブロックのノズルより出ます。そこで、使用後は乾いた雑巾などでノズルをしっかりと拭き取り、ドリルビット(別売)でノズルからヒートブロック内のカーボン(すす)を取り除きます。


注意ドリルビットでのクリーニングはなるべくヒートアップ時は避けてください(熱により、折れやすくなるため)。またドリルビットは大変細く衝撃に弱いので、適度な力加減でクリーニングしてください。

最後に製品全体をオイルが付着していないかよく確認し、付着しているようなら綺麗に拭き取ってください。


注意オイルを入れる際は最大700mlにしてください(V1の場合)。それ以上入れますと、オイルが垂れるまたは噴出するという症状がでます。

これで基本的なクリーニングは終了ですが、一年に一度定期的にメンテナンスに出されることをお勧めします。

<ドリルビット>



<ヒートエクスチェンジャー各部名称>



松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります